



MI IS EZ A SZERVIZ PLUSZ?

Műszerjavítás és karbantartás.

Akkreditált műszerkalibráló laboratórium.

Értékesítés és bérbeadás (a javítás idejére is).

ISO 9001 minőségirányítási rendszer.

Gyári kiképzések és szervizjogosultságok.

Valós mérés technológiai ismeretek.

Profi csapat, nemzetközi kapcsolatok.

EZ A GEOKOMP.

SZERVIZ PLUSZ

Karbantartás, kalibrálás, szerviz és még több.

Forduljon hozzánk bizalommal!

GEOKOMP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Műszerjavítás, kalibrálás és forgalmazás

H-1107 Budapest, Mázsa u. 9.
Mobil: 06 20 277 7100
Telefon: 06 1 260 6682
Fax: 06 1 262 3279

Honlap: www.geokomp.hu
Email: geokomp@geokomp.hu

- ha fontos a pontos műszer



SZÁLLÍTÁS (Pick-up service)

Szervizbe szállítás, ill. vissza,
a megrendelő címére.
Személyesen kollégáink által,
vagy szerződött futárszolgálattal.



JAVÍTÁS

Garanciaidőben és azon túl.
Kiképzett műszerészek és
metrológus-technikusok.
Optikai / Lézer / TPS / GNSS



KARBANTARTÁS ÉS KALIBRÁLÁS

Hibamegelőző javítás, preventív
szerviz, gyári előírásoknak meg-
felelően, gyári eszközökkel, gyári
szakképesítéssel.
Műszerkalibrálás hazai és
nemzetközi szabványok szerint:
ISO9001 és ISO17025.



SZERVIZSZERZŐDÉSEK

Időben tervezhetőség, kontrollált
kiadások, rugalmas határidők.
Mindenféle szervizszolgáltatásra
köthetők, árkedvezményrel és
vállalási időbeni prioritással!

SZERVIZ PLUSZ

PÉLDÁK KONKRÉT, ÁTFOGÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Leica manuális mérőállomások esetében

- **Check and adjust (ellenőrzés és igazítás)**

A felhasználó által meghatározott időpontokban kerül rá sor

szelencés libella, kompenzátor és lézerfüggélyező
Hz-kollimáció, V-index, ATR-kollimáció,
távolságmérő hibája, fekvő és állótengely ferdeség

meghatározása és igazítása, gyári szervizeszközök és szoftverek segítségével.

- **Inspection (vizsgálat)**

Amikor még karbantartás nem, viszont egy alapos bevizsgálás szükséges

bejövő teszt, szelencés libella, kompenzátor és lézerfüggélyező
Hz-kollimáció, V-index, ATR-kollimáció,
távolságmérő hibája, fekvő és állótengely ferdeség meghatározása és igazítása
horizontális és magassági körök vizsgálata speciális gyári berendezés segítségével
firmware és alkalmazás-frissítés (érvényes CCP-szerződés esetén)
műszer-, és tartozékainak tisztítása, kimenő teszt, gyári szerviszoftverrel

- **Standard maintenance (karbantartás)**

Évente érdemes elvégeztetni

bejövő teszt, szelencés libella, kompenzátor és lézerfüggélyező
Hz-kollimáció, V-index, ATR-kollimáció,
távolságmérő hibája, fekvő és állótengely ferdeség meghatározása és igazítása
horizontális és magassági körök vizsgálata speciális gyári berendezés segítségével
körök szükség szerinti tisztítása
fókuszállító rendszer, magassági és vízszintes hajtások szükség szerinti tisztítása, kenése
firmware és alkalmazás-frissítés (érvényes CCP-szerződés esetén)
EDM additív konstans meghatározása és tárolása
műszer-, és tartozékainak tisztítása, kimenő teszt, gyári szerviszoftverrel
gyári szerviz tanúsítvány kiállítása

FIGYELEM!

EZEKET, A GYÁRTÓ ÁLTAL ELŐÍRT BESZABÁLYOZÁSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKAFOLYAMATOKAT KIZÁRÓLAG A GYÁR ÁLTAL FOLYAMATOSAN AUDITÁLT, A VIZSGÁLATOKHOZ SZÜKSÉGES HARDWARE-KULCSOKKAL RENDELKEZŐ, NAPRAKÉSZEN KIKÉPZETT SZAKEMBEREKSEL ÜZEMELŐ SZERVIZ KÉPES ELLÁTNI!

KÉRDEZZEN RÁ BÁTTRAN, BÁRHOL, BÁRMIKOR!

S
Z
E
R
V
I
Z
P
L
U
S
Z
+